


# Membrana Sharp RB4H46 com defeito de fábrica como corrigir



Este contato está com um plástico em cima dele e algumas teclas não funcionam.



Dar uma leve cortada neste canto para que a membrana encaixe direito

Corrigir cortando o plástico que está por cima do contato.

Dar uma leve cortada neste canto para que a membrana encaixe direito